

## 令和4年3月16日（水）の地震（震度5強）に伴う対応状況（第4報）

令和4年3月18日（金）6時00分現在  
岩手県復興防災部防災課 防災危機管理担当  
電話 019(629)5155

令和4年3月16日（水）、本県で最大震度5強の地震が発生したことに伴い、23時36分に岩手県災害対策本部を設置し対応していたところ、3月17日（木）9時10分に災害特別警戒本部に移行し、その後、全ての市町村が災害対策本部を廃止したことに伴い、同日18時45分に災害警戒本部に移行しました。

3月18日（金）6時00分現在、1地方支部、1市に災害警戒本部が設置されており、その対応状況については、次のとおりです。（下線部は、前回からの変更点）

### 1 地震の状況

- (1) 発生時間 令和4年3月16日（水）23時36分  
(2) 震源地 福島県沖（北緯37度41.8分、東経141度37.3分）、深さ約57km  
(3) 地震の規模 マグニチュード7.4  
(4) 県内の震度 震度5強：矢巾町、一関市、奥州市  
震度5弱：盛岡市、花巻市、北上市、遠野市、金ケ崎町、平泉町、普代村、野田村、大船渡市、釜石市、住田町  
震度4：二戸市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、軽米町、九戸村、一戸町、西和賀町、宮古市、久慈市、山田町、洋野町、陸前高田市、大槌町

#### (5) 津波

観測点	観測日時（最大波）	観測値（最大波）
石巻港	3月17日2:14	30cm
仙台港	3月17日1:46	20cm
相馬	3月17日3:15	20cm

### 2 本部等の設置状況

- (1) 政府  
3月16日（水）23時39分 官邸対策室を設置
- (2) 消防庁  
3月16日（水）23時36分 消防庁長官を長とする消防庁災害対策本部を設置
- (3) 全国知事会  
3月17日（木）00時45分 緊急広域災害対策本部（本部長：全国知事会会長）を設置
- (4) 北海道東北8道県  
3月16日（水）23時36分 広域応援本部を設置

### 3 被害状況

- (1) 人的被害（5人）  
遠野市東穀町 軽傷1人（80代男性）自己転倒  
一関市大東町 軽傷1人（70代女性）自己転倒  
一関市磐井町 軽傷1人（80代男性）家屋内落下物により負傷

八幡平市松尾地区 軽傷1人(80代女性) ベッドからの転落  
北上市鬼柳町 重傷1人(70代女性) 自己転倒

## (2) 物的被害

### ア 住家被害

現時点でなし。

### イ 非住家(234棟)

#### (ア) 市町村庁舎・公共施設等(37棟)

- ・紫波町中央公民館集会室 窓ガラス1枚破損
- ・矢巾町公民館 壁タイル剥がれ
- ・矢巾町アスレチックパーク 窓ガラス破損
- ・~~奥州市前沢総合支所、胆沢総合支所、胆沢文化創造センター 計3施設の漏水(区分変更)~~
- ・奥州市 市有地擁壁の破損
- ・~~奥州市8地区センター 床、壁、窓等の破損(区分変更)~~
- ・~~奥州市 後藤伯記念公民館 壁の一部落下(区分変更)~~
- ・~~奥州宇宙遊学館 屋根瓦破損(区分変更)~~
- ・奥州市 江刺西体育館 ボイラー故障
- ・奥州市総合体育館 冷温水発生器故障→10時15分復旧
- ・奥州市 胆沢総合体育館 窓ガラス破損
- ・奥州市 江刺中央体育館 アリーナ照明割れ、手すりの破損
- ・奥州市 江刺中央運動公園陸上競技場倉庫 窓ガラス破損
- ・奥州市 江刺ターミナルプラザ 屋根瓦の落下、FF式ストーブの不具合、天井モルタル片落下
- ・奥州市 市役所本庁舎 事務用パソコン落下、事務用プリンタ落下、複合機ファックス故障
- ・奥州市 前沢総合支所庁舎ボイラー給水管被害
- ・奥州市 牛横広場の擁壁の破損
- ・奥州市 黒石地区センター体育館窓、壁面破損等
- ・奥州市 姉体地区センター床タイル破損
- ・奥州市 古城地区センター玄関タイル等破損
- ・奥州市 胆沢愛宕地区センター壁破損等
- ・奥州市 藤里地区センター体育館入口亀裂
- ・奥州市 岩谷堂地区センター天井板破損等
- ・奥州市 玉里地区センター天井破損等
- ・奥州市 広瀬地区センター天井破損等
- ・奥州市 前沢地区センター目呂木勤労者体育館 窓開閉装置破損、天井防護柵落下
- ・奥州市 胆沢文化創造センター 大ホールステージ上配管破損による浸水
- ・奥州市 江刺中央体育館アリーナ照明割れ
- ・奥州市 江刺図書館 天井ダクトフレーム破損
- ・奥州市 水沢市議会棟 議会中継システム故障
- ・奥州市 江刺保健センター 軒下、天井破損等
- ・奥州市 古城岩堰コミュニティ消防センター 防火水槽蓋外れ
- ・奥州市 前沢総合支所 4階バルコニー亀裂及び壁面剥離被害
- ・奥州市 さわやか健康センター 機械設備等停止
- ・奥州市 胆沢総合支所 ボイラー給水管等破損、機械棟出入口扉、車庫棟のシャッターの故障等
- ・奥州市 まつり用品収蔵庫 収蔵庫ガラスの破損・電線固定部分破損

- ・奥州市 健康増進プラザ悠悠館 真空式温水機2台のエラー表示による不稼働等
  - ・奥州市 衣川地区センター 展示品の倒壊
  - ・奥州市 衣川社会体育館 入口ひび割れ
  - ・奥州市 衣川柔剣道場 天井さし木外れ、ライト破損
  - ・奥州市 衣川保健福祉センター 自動検温器の破損、室内空調吹き出し口からの水漏れ
- (イ) 県庁舎 (5棟)
- ・一関地区合同庁舎 廊下天井の一部破損、男子トイレの壁タイル破損、更衣室の換気ダクト破損等
  - ・一関市 関が丘合同宿舍 入居者各部屋の水道の濁り、受水槽の水がオーバーフロー
  - ・一関除雪機械格納庫(除雪車庫)の外壁損傷(約4㎡)
  - ・大船渡地区合同庁舎 1階組合事務室ガラス破損等
  - ・花巻地区合同庁舎 2階保健福祉環境センター相談室前廊下天井付近の剥がれ等
- (ウ) 文化施設 (10棟)
- ・岩手県公会堂 北西側角外壁亀裂、大ホール東側外壁亀裂、塔屋南側窓周辺内壁亀裂
  - ・奥州市 後藤伯記念公民館 壁の一部落下
  - ・奥州市 宇宙遊学館 屋根瓦破損
  - ・奥州市 江刺愛宕文化財整理室 2階トイレ漏水
  - ・奥州市 衣川歴史ふれあい館 内壁被害
  - ・奥州市 旧安倍家住宅 土蔵壁剥離
  - ・奥州市 高野長英旧宅 壁面剥落、ヒビ等
  - ・奥州市 重文旧高橋家住宅 蔵座敷西側側面塀剥落
  - ・奥州市 旧内田家住宅 床の間北側壁に亀裂
  - ・奥州市 後藤新平旧宅 納戸南壁面上部 浮き2か所・台所東南角 壁面ヒビ、剥落
- (エ) 商工業関係 (17棟)
- ・岩手県競馬組合 テレトラック三本木：防煙壁の破損  
水沢競馬場：メインスタンド階段複数箇所破損 等
  - ・遠野市工場建屋外壁 クラック数カ所、接続部ズレ
  - ・岩手銀行三関支店 入口窓ガラスの破損
  - ・一関市 商店施設の壁ひび割れ、照明灯(天井)ひび割れ
  - ・一関市 企業事務所のエアコンの故障(4機)、天井数カ所ひび割れ
  - ・一関市 工場 数箇所壁・天井ひび割れ、シャッター1枚外れた。機械の位置ずれ。
  - ・一関市 事業所のボイラーが停止。数箇所床・壁ひび割れ。
  - ・一関市 食堂 外壁の崩落
  - ・一関市 レストハウス 屋内設置の受水槽破損、2階廊下天井落下、窓破損多数
  - ・奥州市 道の駅交流館漏水(2階給水配管から漏水、2階の床面から1階まで水浸し)
  - ・紫波町温泉施設 貯湯槽、配管の破損
  - ・釜石市 釜石・大槌地域産業育成センター 壁にひび
  - ・平泉町 配管設備、工場内壁一部落下
  - ・平泉町 事務所内パーテーション破損
  - ・平泉町 商店 外壁のひび
  - ・奥州市 水沢メイプル ファンコイルカバー、店舗防災ガラス破損、EV停止
  - ・奥州市 衣川荘 トイレ壁面タイルの剥離・落下、新館浴室給湯管から水漏れ、壁面の亀裂等
- (オ) 農業関係 (25棟)
- ・一関市 選果場 シャッター部の破損 1箇所

- ・一関市 農業施設 窓ガラス及び外壁の破損、天井の一部落下、柱のひび割れ等 4箇所
- ・北上市 県農業研究センター 蒸留水製造装置の破損 等
- ・奥州市 穀類乾燥調整施設 支柱及び外壁の一部破損 1箇所
- ・奥州市 選果場の選果機の破損 1箇所
- ・奥州市 JA江刺園芸センター シャッター破損、壁の亀裂・破損等
- ・奥州市 JA岩手ふるさと衣川カントリーエレベーター 事務所外壁の一部破損等
- ・奥州市 土蔵（農業者所有）破損
- ・奥州市 旧江刺伝統文化等保存伝習館 屋内シャッター破損
- ・奥州市 水沢花卉育苗センター シャッター破損、ハウス内ガラス破損
- ・奥州市 JA江刺中央カントリーエレベーター 天井ビス落下、石膏ボード破損等
- ・奥州市 JA江刺藤里ライスセンター シュートパイプの外れ
- ・奥州市 JA江刺沢田前準低温倉庫 壁の剥離
- ・奥州市 JA江刺下長沢倉庫 天井梁の落下
- ・奥州市 JA江刺大豆乾燥調製施設 通路シャッター支柱外れ
- ・奥州市 JA江刺広瀬ライスセンター 窓ガラス破損
- ・奥州市 JA江刺広瀬西風28号倉庫 倉庫入口（東側・南側）モルタル部分剥離
- ・奥州市 JA江刺玉里次丸21号倉庫 本庫上部モルタル部分剥離
- ・奥州市 JA江刺玉里大松沢20号倉庫 庫内フレコンの傾斜
- ・奥州市 JA江刺米里八幡33号倉庫 下屋検査場上部のボード一部破損落下、波板落下
- ・奥州市 JA江刺米里ライスセンター ライスセンター内上部の固定部品落下
- ・奥州市 江刺総合コミュニティセンター 裏口玄関自動ドアのガラス破損

(カ) 水産関係（4棟）

- ・遠野市淡水魚養殖池送水管 漏水
- ・釜石市 県水産技術センター 研究管理棟2階 漏水
- ・久慈市 ふ化場 浮上槽の放流管破損1箇所
- ・大船渡市 魚市場 海水浄化設備室の配管ずれ1箇所

(キ) 空港関係（1棟）

- ・花巻空港 ターミナルビル施設 EV2基停止  
コンコースの天井パネル一部落下

(ク) 福祉関係（18棟）

- ・遠野市デイサービスの壁 一部破損
- ・遠野市 福祉施設（高齢者・障がい者） 軽微な壁の亀裂
- ・一関市 社会福祉施設5施設 冷温水発生器、床暖房設備用膨脹タンク2基破損し、接合部から漏水、貯湯槽タンク基礎コンクリート一部崩落、ボイラー周りの配管の一部から漏水、壁への亀裂  
ガラス窓3枚に亀裂発生、厨房の天井部破損
- ・奥州市 社会福祉施設9施設 蛍光灯の破損、壁亀裂、備付書棚の破損、居室壁面への亀裂、天井ボード一部落下、事務所の壁面の剥離、亀裂多数、天井の冷房吹き出しロズレ数箇所とボードの破損  
登り窯の壁、部崩落女子等壁面亀裂1箇所、床亀裂拡大等、EV故障及び給湯設備被害、設内の亀裂、  
設内の壁のよれ、パソコン落下破損、壁の亀裂
- ・洋野町社会福祉施設給食室 壁タイル剥離
- ・花巻市 救護施設 ボイラー室の煙突外壁コンクリート一部崩落

(ケ) 医療関係（13棟）

- ・遠野市 医療施設2施設 壁の亀裂、床暖房の停止

- ・県立遠野病院合同公舎 漏水、屋上空調用室外機破損、天井エアコンパネル複数個所垂下り
- ・県立胆沢病院倉庫 漏水及びE V故障
- ・県立東和病院 ボイラー室の漏水、天井エアコンパネル複数個所垂下り
- ・県立江刺病院 E V及びPCが停止
- ・奥州市 医療施設3施設 E V停止、水漏れ
- ・奥州市 総合水沢病院 E V停止、食器棚倒壊、機材棚倒壊
- ・奥州市 前沢診療所 医師住宅の外壁と内壁に亀裂、スタッフルーム天井一部破損
- ・奥州市 まごころ病院 ボイラー、E V停止
- ・奥州市 衣川診療所 蛍光灯、避難誘導灯の位置ずれ、書類収納ロッカーの転倒等

(コ) 教育関係 (103 棟)

- ・矢巾町 産業技術短期大学校矢巾校 天井配管から漏水、天井エアコンカバー落下破損
- ・一関高等看護学校 ロールカーテン一部落下、1階教室壁の剥がれ、木製パーテーションの破損
- ・奥州市 専門学校 廊下天井の破損、廊下への亀裂
- ・県立千厩高等技術専門学校 教室、実習室、管理棟の内壁の一部が破損、寮の外壁の一部が破損、車検場の内壁の一部が破損
- ・県立宮古高等技術専門学校 実習棟のガラス7枚が破損
- ・私立学校 (幼稚園2園、高等学校2校、専修学校4校) 漏水、照明、公舎外壁コンクリートの剥落、外壁のひび割れ、内壁、窓ガラスひび割れ 等
- ・盛岡市 盛岡第一高校 食堂の基礎の亀裂拡大
- ・盛岡市 盛岡聴覚支援学校 床、壁等のひび割れ拡大
- ・盛岡市 盛岡青松支援学校 グラント擁壁の亀裂拡大
- ・宮古市 宮古北高校 第一体育館窓ガラス1枚破損、3階トイレ壁タイル剥離
- ・大船渡市 大船渡東高校 大講義室天井化粧ボード破損、情報処理室等備品落下・キャビネット破損等
- ・花巻市 大迫高校 体育館ステージ上部壁ひび割れ破損拡大、モルタル破片落下
- ・花巻市 花北青雲高校 教室棟トイレ・商業棟トイレクラック
- ・花巻市 花巻農業高校 天井・壁一部に亀裂、防火扉の故障 (開閉不作動) 等
- ・花巻市 花巻南高校 研修会館外壁の亀裂拡大、外壁板角の固定箇所欠損
- ・北上市 黒沢尻工業高校 廊下エキスパンション破損7箇所、機械科実習棟天井材のずれ等
- ・北上市 北上翔南高校 図書室本棚一部破損、ガラス破損、翔南ホール吊天井ボルトアンカー1本落下等
- ・北上市 黒沢尻北小学校 校舎壁一部剥離
- ・北上市 黒沢尻東小学校 ガラス破損
- ・北上市 南小学校 校舎天井一部剥離
- ・北上市 上野中学校 高架水槽漏水、ガラス破損
- ・北上市 東陵中学校 屋内運動場天井、壁一部剥離
- ・北上市 北上北中学校 給水管破損
- ・遠野市 遠野緑峰高校 被覆室備品落下破損・天井板剥がれ、壁板等の剥離等
- ・遠野市附馬牛小学校 窓のガラス破損1箇所
- ・一関市 花泉高校 図書室天井化粧ボード落下、トイレ壁タイル剥離等
- ・一関市 一関工業高校 土木棟ダクト落下、壁亀裂一部落下、家庭科棟入口エキスパンション落下
- ・一関市 一関第一高校 エキスパンション落下、床の浮き上がり、壁亀裂・落下、ガラスの破損、ガラス扉の破損、入口扉の歪み等
- ・一関市 千厩高校 梁の落下・ビス外れ・本棚のガラス戸落下破損、山仰館エアコン室内機の外れ、

トイレフラッシュバルブ水漏れ等

- ・一関市 一関清明支援学校山目校舎 バスケットゴールボード天吊り器具が外れ、プール棟屋根の破れ
- ・一関市 一関第二高校 大講義室天井スピーカーカバーのずれ、教室のプロジェクターのずれ
- ・一関市 一関小学校 体育館ステージ、天井パネル落下、オイルパイプ破損、オイル漏れ、校門の位置ずれ、昇降口コンクリート床破損
- ・一関市 山目小学校 屋上ボイラー配管破損、漏水、校舎全トイレ使用不可、3階防火戸金具破損、階段壁破損、体育館外壁破損
- ・一関市 赤萩小学校 体育館窓ガラス破損、体育館外壁破損、図工準備室・音楽室天井破損
- ・一関市 南小学校 体育館バスケットゴール破損
- ・一関市 萩荘小学校 校舎外壁破損、壁固定金具破損、図工室・階段梁落下、保健室梁破損
- ・一関市 舞川小学校 理科室天井破損
- ・一関市 永井小学校 音楽室天井破損、校舎・体育館外側壁破損
- ・一関市 涌津小学校 校舎外壁破損
- ・一関市 油島小学校 昇降口タイル破損、体育館ステージ天井・壁破損
- ・一関市 老松小学校 壁・天井の亀裂、西階段・2階西非常扉上部・5年生教室亀裂、3階廊下・体育館外壁、音楽室天井落下
- ・一関市 金沢小学校 体育館窓ガラス1枚破損、3階会議室天井破損、理科室天井破損
- ・一関市 大東小学校 体育館天井ボルト、スチール板落下
- ・一関市 興田小学校 体育館天井パネル落下、教室壁亀裂、天井破損、校舎瓦屋根2枚落下破損、2階ペレットストーブ破損
- ・一関市 東山小学校 家庭科室天井破損、廊下天井破損、廊下階段壁ひび
- ・一関市 室根東小学校 理科準備室点検口亀裂
- ・一関市 室根西小学校 体育館昇降機部品落下
- ・一関市 藤沢小学校 体育館窓ガラス破損、教室テレビ破損、トイレ水タンク蓋、壁破損等
- ・一関市 一関第一高校附属中学校 エキスパンション大部分落下、床の浮き上がり、壁亀裂・落下、ガラスの破損、ガラス扉の破損、いわいホール（吊り天井）のライト・プロジェクタ等落下等
- ・一関市 一関中学校 高架水槽水漏れ、体育館軒天落下、アリーナ内天井板落下、ギャラリー一階段破損、校舎内天井板落下、外壁モルタル落下、トイレ換気扇落下脱落、2階エキスパンション脱落、教室Wifi中継器破損
- ・一関市 磐井中学校 北校舎外壁破損、北校舎トイレ窓フレーム変形、南校舎外柱亀裂、体育館天井パネル破損、エキスパンション破損
- ・一関市 一関東中学校 3年教室天井水漏れ、生徒用PC収納庫破損、教室表示看板破損、家庭科室食器破損、外壁亀裂
- ・一関市 桜町中学校 職員室天井パネル落下、2階廊下天井パネル落下、外壁のモルタル剥離、エアコンカバー破損
- ・一関市 萩荘中学校 校舎軒下裏パネル落下
- ・一関市 巖美中学校 図書室天井・壁破損、壁・天井亀裂
- ・一関市 舞川中学校 校舎外壁落下、校舎外軒天破損、トイレ軒天破損
- ・一関市 花泉中学校 3階廊下側面壁落下
- ・一関市 大東中学校 体育館ステージ壁面パネル落下、2階東階段天井パネル落下
- ・一関市 興田中学校 校舎外壁落下、体育館外壁落下
- ・一関市 東山中学校 灯油タンク倉庫ドア破損

- ・一関市 室根中学校 暖房機パイプ破損・燃料漏れ、壁破損、外物置屋根破損
- ・一関市 藤沢中学校 図書室天井破損
- ・一関市 舞川幼稚園 ホール出入口天井破損
- ・陸前高田市 高田高校 廊下踊り場、事務室等壁クラック・塗装剥離
- ・釜石市 釜石商工高校 本校舎壁クラック塗装剥離
- ・釜石市 釜石高校 温水ボイラー配管水漏れ
- ・二戸市 福岡工業高校 第二体育館基礎部に亀裂
- ・奥州市 水沢高校 エキスパンションのずれ・ひび割れ、管理棟3階渡廊下パイプシャフト天井固定部のずれ、生物実験室天井水漏れ、保健室壁ひび割れ、音楽準備室天井パネルずれ等
- ・奥州市 杜陵高校奥州校定時制 基礎モルタル部・校舎間仕切壁・体育館倉庫床にクラック発生
- ・奥州市 水沢農業高校 モルタル亀裂・落下、PC破損2台、司書室ガラス破損、軒天落下恐れ、パーテーション戸袋、天井ボード破損等
- ・奥州市 水沢小学校 校舎外壁に軽微な剥離
- ・奥州市 水沢南小学校 校舎内壁複数箇所軽微な剥離等
- ・奥州市 伊手小学校 体育館ステージバック幕の裏のボードの上部から、石膏ボードの一部剥落
- ・奥州市 木細工小学校 屋根が下方部分に10cm以上ずれている、体育館壁材が剥落
- ・奥州市 玉里小学校 体育館ステージ照明、壁コンパネ落下、校舎一体育館つなぎ目天井部品落下、ガラス破損、壁亀裂等
- ・奥州市 東水沢中学校 校舎外壁の剥離(多目的ホール東側)、美術室入口ドアのガラス破損、エキスパンションカバー歪み
- ・奥州市 水沢南中学校 エキスパンションカバー歪み複数箇所、屋体外壁小クラック
- ・奥州市 江刺東中学校 3階廊下天井から漏水
- ・奥州市 南都田幼稚園 園舎内職員トイレタンクの止水弁の故障
- ・奥州市 小山東幼稚園 遊戯室(ホール)ステージ壁面石膏ボード一部破損
- ・奥州市 前沢学校給食センター サッシ破損、シャッター破損、蒸気配管破損、壁落下
- ・奥州市 江刺南保育所 天窓3箇所を開閉に不具合、ホールの柱梁の固定ボルト切断、サッシ枠破断
- ・奥州市 玉里保育所 外壁に穴型の損傷
- ・奥州市 前沢保育所 エアコンの土台と天井との接面部分が損傷
- ・雫石町 雫石高校 掛け時計落下破損
- ・紫波町 紫波総合高校 エキスパンションジョイント部周辺破損、内壁ボード亀裂
- ・矢巾町 不來方高校 普通教室棟廊下天井のゆがみ、第一体育館ギャラリー天井材の一部破損及び隙間からコンクリート破片が多数落下
- ・金ケ崎町 金ケ崎高校 渡り廊下エキスパンション周辺壁コンクリート剥落・ひび・浮き
- ・金ケ崎町 県南青少年の家 備品等の転倒、厨房内のタイル剥離、EV停止
- ・住田町 住田高校 旧校門破損(レンガ落下)
- ・洋野町 大野高校 体育館天井板のずれ・外壁の亀裂拡大
- ・西和賀町 湯田中学校 体育館の天井部材の落下
- ・平泉町 平泉中学校 体育館ステージ壁破損
- ・平泉町 長島体育館 外壁施設西側外壁破損
- ・山田町 陸中海岸青少年の家 1階壁面タイル落下破損1枚

(※) 民家等(1棟)

- ・一関市宮前町空家 壁崩落

ウ その他 (45件)

- ・県営アパート 盛岡地区7棟 EV停止 閉じ込め等の被害なし、復旧済  
花巻地区1棟 EV停止 閉じ込め等の被害なし、復旧済  
北上地区2棟 EV停止 閉じ込め等の被害なし、復旧済  
奥州地区1棟 EV停止 閉じ込め等の被害なし、復旧済  
一関地区1棟 EV停止 閉じ込め等の被害なし、復旧済  
大船渡地区4棟 EV停止 閉じ込め等の被害なし、復旧済  
釜石地区11棟 EV停止 閉じ込め等の被害なし、復旧済  
宮古地区4棟 EV停止 閉じ込め等の被害なし、復旧済
- ・花巻市ブロック塀 一部破損 (回収済み)
- ・花巻市高田地内汚水ポンプ場 煙発生 (火災なし)
- ・一般県道宮古山田線 落石 (撤去済み)
- ・奥州市江刺岩谷堂地内自宅敷地でホームタンク転倒による灯油漏れ
- ・奥州市社会福祉施設 EV停止 (復旧せず、電源停止状態)
- ・胆沢ダム管理支所 EVの一部故障等
- ・奥州市 前沢駅東西交流通路 EV停止
- ・奥州市 前沢いきいきスポーツランド防災用ハンドマイク破損
- ・遠野市道 落石 (撤去済み)
- ・遠野第二ダム上流部市道 落石
- ・一関市滝沢鶴ヶ沢地内 電線切断 (東北電力復旧作業中)
- ・一関除雪機械格納庫(除雪車庫)の外壁損傷(約4㎡)
- ・磯田川河川改修事業 コンクリート構造物やアスファルト舗装等にクラック
- ・盛岡市桜台のホームタンク転倒により敷地に灯油漏れ (盛岡消防対応)

(3) 道路関係 (県管理以上 5路線6区間)

- ・東北自動車道 一関～本宮間 IC間通行止め (解除済み)
- ・秋田自動車道 北上JCT～北上西IC間通行止め (解除済み)
- ・釜石自動車道 東和IC～釜石JCT間通行止め (解除済み)
- ・三陸沿岸道路 久慈IC～田老北IC間通行止め (解除済み)  
鳴瀬奥松島IC～陸前高田長部間通行止め (解除済み)
- ・一般県道吉浜上荒川線：倒木による全面通行止めが発生 (解除済み)

(4) 鉄道関係

ア 3月17日 (木)

JR

- ・東北、上越各新幹線 全線運転見合わせ → 一部運転再開  
東北新幹線 盛岡～新函館北斗駅間 (上下線) 臨時ダイヤで運転  
盛岡～新青森駅間 (上下線) 臨時ダイヤで運転  
那須塩原～盛岡駅間 (上下線) 運転見合わせ
- ・東北本線 一ノ関～盛岡間運転見合わせ  
→ 北上～盛岡間 8:00頃運転再開  
→ 一ノ関～北上間 15:00頃 運転再開  
上下線28本運休、上下線4本区間運休 (一ノ関～北上間)、上下線13本遅れ  
子牛田～一ノ関運転見合わせ  
上下線28本運休、上り線1本区間運休 (一ノ関～仙台間)



- ・花輪線 一部運転見合わせ（好摩～鹿角花輪間）  
→ 13：00 頃 運転再開  
上下線6本運休、上り線1本遅れ
- ・田沢湖線 上下線2本遅れ
- ・山田線 一部運転見合わせ（盛岡～川内間）  
→ 13：00 頃 運転再開  
上下線7本運休、上下線2本遅れ
- ・釜石線 運転見合わせ  
→ 11：00 頃 運転再開  
上下線14本運休、上下線3本遅れ
- ・北上線 運転見合わせ  
→ 13：00 頃 運転再開  
上下線10本運休、上下線2本遅れ
- ・大船渡線 運転見合わせ  
→ 11：00 頃 運転再開  
上下線7本運休、上り線1本遅れ

#### 三陸鉄道

- ・盛～宮古間 始発から運転見合わせ（宮古～釜石間で代行バス運行）
  - ・宮古～久慈間 始発のみ徐行運転
- 12：00 頃全線で通常どおり運転再開

#### I G R

全区間運休：下り5本、上り4本（現在は通常どおり運行）

イ 3月18日（金）

#### J R

- ・東北新幹線 盛岡～新函館北斗駅間（上下線） 臨時ダイヤで運転
- ・盛岡～新青森駅間（上下線） 臨時ダイヤで運転
- ・那須塩原～盛岡駅間（上下線） 運転見合わせ

### (5) ライフライン

#### ア 断水

一関市山目 56戸断水（給水車による応急給水実施）  
→ 3月17日（木）17：00 復旧済

#### イ 停電

一関市 最大1,600戸（すべて復旧済み）  
平泉町 20戸（6：10 復旧済み）

ウ 発電所（企業局分）の停止・運転状況

施設名	定格出力 (kW)	所在地	00：45 時点	06：00 時点	被害の概要等
1 滝発電所	450	久慈市	停止中	運転中	運転再開 3/17 1:37 臨時点検済み【異常なし】
2 北ノ又発電所	7,000	八幡平市	停止中	運転中	運転再開 3/17 1:48 臨時点検済み【異常なし】
3 北ノ又第二発電所	3,400	八幡平市	停止中	運転中	運転再開 3/17 1:19 臨時点検済み【異常なし】
4 北ノ又第三発電所	61	八幡平市	停止中	運転中	運転再開 3/17 1:53 臨時点検済み【異常なし】
5 松川発電所	4,600	八幡平市	停止中	運転中	運転再開 3/17 1:50 臨時点検済み【異常なし】
6 柏台発電所	2,700	八幡平市	停止中	運転中	運転再開 3/17 2:15 臨時点検済み【異常なし】
7 岩洞第一発電所	41,000	盛岡市	運転中	運転中	臨時点検済み【異常なし】
8 逆川揚水所	—	盛岡市	運転中	運転中	臨時点検済み【異常なし】
9 岩洞第二発電所	8,600	盛岡市	運転中	運転中	臨時点検済み【異常なし】
10 四十四田発電所	15,100	盛岡市	運転中	運転中	臨時点検済み【異常なし】
11 御所発電所	13,000	盛岡市	運転中	運転中	臨時点検済み【異常なし】
12 築川発電所	1,900	盛岡市	運転中	運転中	臨時点検済み【異常なし】
13 早池峰発電所	1,400	花巻市	停止中	運転中	運転再開 3/17 1:24 臨時点検済み【異常なし】
14 仙人発電所	37,600	北上市	運転中	運転中	臨時点検済み【異常なし】
15 入畑発電所	2,100	北上市	運転中	運転中	臨時点検済み【異常なし】
16 胆沢第二発電所	6,800	奥州市	運転中	運転中	臨時点検済み【異常なし】
17 胆沢第三発電所	1,600	奥州市	運転中	運転中	臨時点検済み【異常なし】
18 胆沢第四発電所	170	奥州市	停止中	運転中	運転再開 3/17 2:28 臨時点検済み【異常なし】
19 稲庭高原風力発電所	1,980	二戸市	工事中	工事中	
20 高森高原風力発電所	25,300	一戸町	運転中	運転中	臨時点検済み【異常なし】
21 相去太陽光発電所	1,009	北上市	停止中	運転中	運転再開 3/16 23:37 臨時点検済み【異常なし】

エ 工業用水道の状況

施設名	給水能力 (m <sup>3</sup> /日)	供給先	現状	被害の概要等
北上中部 工業用水道	54,498	北上工業団地	給水中	第一浄水場：臨時点検済み【異常なし】 第三浄水場：臨時点検済み【異常なし】 北上ろ過：臨時点検済み【異常なし】 新北上浄水場：臨時点検済み【異常なし】
		岩手中部（金ヶ崎）工業団地	給水中	第二浄水場：臨時点検済み【異常なし】 金ヶ崎ろ過：臨時点検済み【異常なし】
御所取水塔	—	—	—	臨時点検済み【異常なし】

4 避難等の状況

市町村名	設置日時	廃止日時	避難所数	対象世帯数	自主避難者数	備考
大槌町			0	0	0人	
奥州市			0		0人	開設のみ
計			0	0	0人	

※ 最大（午前1時頃）：避難所10か所、避難者7世帯10人

5 県、市町村の対応（災害警戒本部等の設置、廃止状況）

(1) 県(本部・9支部)

本部、地方支部	設置時刻	廃止時刻	備考
県本部	3月16日23:36		災害対策本部 3月17日9:10 災害特別警戒本部に移行 3月17日18:45 災害警戒本部に移行
盛岡地方支部	3月16日23:36	3月17日9:45	災害対策本部
花巻地方支部	3月16日23:36	3月17日13:50	災害対策本部 3月17日10:00 災害警戒本部に移行
奥州地方支部	3月16日23:36	3月17日17:54	災害対策本部
一関地方支部	3月16日23:36		災害対策本部 3月17日13:00 災害特別警戒本部に移行 3月17日18:45 災害警戒本部に移行
大船渡地方支部	3月16日23:36	3月17日11:30	災害対策本部
釜石地方支部	3月16日23:36	3月17日9:56	災害対策本部
宮古地方支部	3月16日23:36	3月17日9:10	災害対策本部
久慈地方支部	3月16日23:36	3月17日9:10	災害対策本部
二戸地方支部	3月16日23:36	3月17日9:40	災害対策本部

## (2) 市町村(33市町村)

市町村	設置時刻	廃止時刻	備 考
盛岡市	3月16日23:36	3月17日1:35	
八幡平市	3月16日23:36	3月17日1:45	
滝沢市	3月16日23:37	3月17日1:30	
雫石町	3月16日23:36	3月17日0:50	
葛巻町	3月16日23:36	3月17日1:50	
岩手町	3月16日23:36	3月17日1:40	
紫波町	3月16日23:36	3月17日1:45	
矢巾町	3月16日23:36	3月17日8:00	災害対策本部
花巻市	3月16日23:36	3月17日3:15	
北上市	3月16日23:36	3月17日1:50	
遠野市	3月16日23:36	3月17日12:00	災害対策本部 3月17日9:30 災害警戒本部に移行
西和賀町	3月16日23:36	3月17日1:20	
奥州市	3月16日23:36	<u>3月17日17:30</u>	災害対策本部
金ヶ崎町	3月16日23:36	3月17日10:20	
一関市	3月16日23:36		災害対策本部 <u>3月17日18:00 災害警戒本部に移行</u>
平泉町	3月16日23:36	3月17日9:00	
大船渡市	3月16日23:36	3月17日2:00	災害対策本部
陸前高田市	3月16日23:38	3月17日5:00	
住田町	3月16日23:36	3月17日11:08	災害対策本部
釜石市	3月16日23:36	3月17日4:00	災害対策本部
大槌町	3月16日23:36	3月17日7:00	災害対策本部 3月17日2:00 災害警戒本部に移行
宮古市	3月16日23:36	3月17日5:00	
山田町	3月16日23:36	3月17日3:00	
岩泉町	3月16日23:36	3月17日1:30	
田野畑村	3月16日23:36	3月17日3:00	災害対策本部
久慈市	3月16日23:36	3月17日2:00	
普代村	3月16日23:36	3月17日2:15	
洋野町	3月16日23:36	3月17日2:30	
野田村	3月16日23:36	3月17日2:10	
二戸市	3月16日23:36	3月17日1:15	
軽米町	3月16日23:36	3月17日1:40	
九戸村	3月16日23:36	3月17日2:20	
一戸町	3月16日23:36	3月17日1:00	

## 6 防災関係機関の対応状況

### (1) 県防災ヘリ

3月17日(木) 5:46~7:19 矢巾⇒奥州⇒一関⇒国道107号を調査

### (2) 緊急消防援助隊

- ・3月17日(木) 0:53 消防庁から出動準備待機指示(48隊168人出動準備待機)
- ・同日9:15 待機解除

### (3) 広域緊急援助隊(警察)

- ・3月17日(木) 0:30 待機要請(13人が出動待機)
- ・同日8:30 待機解除

### (4) 釜石海上保安部

船艇にて岩手県沿岸海域調査実施

3月17日(木) 2:00~2:55 固定翼により沿岸部を調査 被害状況確認できず

### (5) 陸上自衛隊ヘリ

3月17日(木) 6:06~7:45 宮城県霞目駐屯地から一関⇒矢巾  
6:12~8:12 宮城県霞目駐屯地から宮古

### (6) DMAT

- ・3月16日(水) 23:36 待機要請
- ・3月17日(木) 3:25 待機解除

### (7) 県へのリエゾン派遣

陸上自衛隊岩手駐屯地	2人	災害特別警戒本部移行に伴い 派遣元へ帰庁
自衛隊岩手地方協力本部	4人	
盛岡地方気象台	3人	
東北総合通信局	2人	
盛岡地区広域消防組合消防本部	1人	

## 7 受援・応援

### (1) 受援

なし

### (2) 応援

宮古市：宮城県涌谷町に対し給水支援(給水車1両、職員2人)。3月17日(木)から断水解消まで。

※ 次回は3月18日(金) 14時30分現在を16時に報告します。